

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 054

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад
Муромцевского муниципального района Омской области.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646432, Омская область, Муромцевский
район, р.п. Муромцево, ул.Советская 28,8 (38158) 34-130,
muromMBDOYCRR@ yandex.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1332,8 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4021 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 2009, год последнего капитального ремонта: Не проводилс
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего Не
запланирован г., капитального Не запланирован г.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка-детский сад» Муромцевского муниципального района Омской
области, МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад» Муромцевского
муниципального района Омской области.
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646432, Омская область,
Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул.Советская, 28, 8 (38158) 34-130,
muromMBDOYCRR@ yandex.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное
подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,
муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет Образования
Администрации Муромцевского муниципального района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646430, Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д.2, 8(38158)22-504, murom@mr.omskportal.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 60, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус с маршрутом «Петропавловка –ПУ-47».

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть),

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		3,4,5
2	Вход (входы) в здание	ДУ		6,7,8,9,10,11,12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		9,10,11,12,13,14,15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		17,18,19,20,21,22,23,27,28
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов,			

№ п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
	санаториев и т.д.)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		24,25,26
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		7,9,17,20 ,29,30,31 ,32,33,34
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1,2

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)

ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Адаптировать территорию, адаптировать входную группу, пути движения внутри здания. Адаптировать зону целевого назначения здания, санитарно-	4 квартал 2021 года

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюд ение норм, ед.	Доля, %		
				гигиенические помещения	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		На парковке предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на кресле-каляске размером 6,0м х3,6 м обозначить знаком на высоте 1,5 м	4 квартал 2021 года
4.2. Устройство входных групп с учетом		1		Ширину проступей на	4 квартал

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
потребностей инвалидов				наружной лестнице следует принять от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенок - от 0,12 до 0,15 м. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед лестницей за 0,8-0,9 м предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Необходимо построить пандус с уклоном не круче 1:20, его длина составит 10,8 м. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства	2021 года

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
				высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. Размеры входной площадки с пандусом должны быть не менее 2,2х 2,2м. Понизить пороги у входных дверей до 0,014м. Замена входных дверей. Ширина входной двери должна быть не менее 1,2м с шириной рабочей створки не менее 0,90м. Должна быть маркировка (в виде желтого круга) на высоте 1,3-1,5м, размера 200х200мм. Глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,30м, при ширине не менее 1,50м	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюд ение норм, ед.	Доля, %		
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Разместить тактильную информацию на территории и внутри здания	4 квартал 2021 года
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Информацию на объекте заменить на тактильно-визуальную	4 квартал 2021 года
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		На наружной лестнице-установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 и 0,7м, выступающие за марш лестницы на 0,3м и имеющие нетравмоопасное завершение. Ширину проступи следует принять от 0,35 до 0,40м, высоту подступенок от 0,12м до 0,15м. Лестница (внутри здания) Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Ступени лестниц должны быть ровными, без	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	
4.8. Пандусы		1		Необходимо построить пандус с уклоном не круче 1:20, его длина составит 10,8 м. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Расширить дверные проемы до 0,90м	4 квартал 2021 года
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Расширить дверные проемы в туалетной комнате до 0,90м.	4 квартал 2021 года
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		Оборудовать помещение индукционной петлей	4 квартал 2021 года
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика					
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0%		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением компьютера	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			-		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюд ение норм, ед.	Доля, %		
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1				
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			-		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			Нет данных		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			Нет данных		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного			-		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюд ение норм, ед.	Доля, %		
возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %					
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			-		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			-		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			-		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			-		

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 4 квартал 2021 года

в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О, С, Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Комитет образования Администрация Муромцевского района Омской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "8" февраля 2017 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "20" марта 2017 года № 54
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "20" марта 2017 года № 54

Руководитель



Л.Г.Хандогина
(инициалы, фамилия)

Дата "20" марта 2017 года

АНКЕТА

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад» Муромцевского муниципального района Омской области.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646432, Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул.Советская 28,8 (38158) 34-130, muromMBDOYCRR@ yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1332,8 кв.м;
- часть здания _____этажей (или на _____этаже), _____кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4021 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2009 год, год последнего капитального ремонта: Не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего Не запланирован г., капитального Не запланирован

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад» Муромцевского муниципального района Омской области, МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад» Муромцевского муниципального района Омской области.

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646432, Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул.Советская, 28, 8 (38158) 34-130, muromMBDOYCRR@ yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Комитет образования Администрации Муромцевского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646430, Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2. 8(38158) 22-504; 22-479; murom@mr.omskportal.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности Образование

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: _____ - _____

(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 60, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день - .

2.8. Вместимость, пропускная способность 80

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус с маршрутом «Петропавловка –ПУ-47».

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть),

_____,
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно: доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Согласен на проведение экспертной оценки объекта с выходом комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на объект и с размещением информации на карте доступности объектов социальной инфраструктуры Омской области "Карта доступности Омской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заведующий



Л.Г.Хандогина
(инициалы, фамилия)

8(38158) 34-130

координаты для связи с уполномоченным представителем объекта

Дата "8" февраля 2017 года

АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Муромцевский муниципальный
район Омской области
(наименование муниципального
образования Омской области)

"20" марта 2017 года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад
Муромцевского муниципального района Омской области.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646432, Омская область, Муромцевский
район, р.п. Муромцево, ул.Советская 28,8 (38158) 34-130,
muromMBDOYCRR@ yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1332,8 кв.м;
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4021 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2009 год, год последнего капитального ремонта:
Не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего Не
запланирован, капитального: Не запланирован.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка-детский сад» Муромцевского муниципального района Омской
области, МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад» Муромцевского
муниципального района Омской области.

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646432, Омская область,
Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул.Советская, 28, 8 (38158) 34-130,
muromMBDOYCRR@ yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет Образования Администрации Муромцевского муниципального района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 646430, Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д.2, 8(38158)22-504, murom@mr.omskportal.ru

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Автобус с маршрутом «Петропавловка –ПУ-47».

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 15 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть),

_____,
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного	ДУ

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
аппарата	
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		3,4,5
2	Вход (входы) в здание	ДУ		6,7,8,9,10,11,12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		9,10,11,12,13,14,15
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		17,18,19,20,21,22,23,27,28
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		24,25,26
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		7,9,17,20,29,30,31,32,33,34
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1,2

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха,

"У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта

ДУ

в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ 4 квартал 2021 года

в рамках исполнения п. 3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К, О, С, Г)

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____


3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

Приложения:

Результаты экспертной оценки	на	29 л
Результаты фотофиксации на объекте	на	20 л
Поэтажные планы, технический паспорт	на	1 л
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____		

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия)
Руководитель бюджетного учреждения
Омской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Муромцевского района»:
Шарышова Ольга Петровна


(подпись)

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель руководителя бюджетного
учреждения Омской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Муромцевского района»:
Евдокимова Наталья Викторовна


(подпись)

Секретарь комиссии:
Специалист по социальной работе
отделения социальной реабилитации
инвалидов бюджетного учреждения
Омской области «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Муромцевского района»:
Демчук Светлана Петровна


(подпись)


Члены комиссии:

Заведующий отделением социальной
реабилитации инвалидов бюджетного
учреждения Омской области

«Комплексный центр социального
обслуживания населения


Муромцевского района»:

Алексеенок Татьяна Михайловна


(подпись)


Председатель Муромцевского района
организации Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»:

Кобыльскова Ольга Васильевна


(подпись)


Главный специалист отдела по
строительству, архитектуре
и жилищно-коммунального
хозяйства администрации Муромцевского
муниципального района:


Щепенева Татьяна Михайловна


(подпись)

Представители организации
расположенной на объекте.






(подпись)

Приложение № 1

к акту экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад» Муромцевского
муниципального района Омской области
646432, Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево,
ул.Советская, 28
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	Есть		4,5	Имеется ограждение, калитка металлическая шириной 96см. Для заезда автотранспорта имеются ворота	К,О,С	Обозначить вход указателями и тактильной информацией.	Текущий ремонт

					металлические двустворчатые. Обе створки рабочие по 2,10м. Указателей нет.			
2	Путь (пути) движения на территории	Есть		3	Территория асфальтирована. Тротуар выложен плиткой, шириной 96м с дефектами покрытия, нет отбортовки	К,О,С	Сделать бордюры к тротуарам. Высоту бордюров по краям пешеходного пути на территории и принимать не менее 0,05м, устранить дефекты	Текущий ремонт
3	Лестница (наружная)	Нет						
4	Пандус (наружный)	Нет						
5	Автостоянка и парковка	Есть		37, 38	Имеется стоянка автотранспорта, она не организована, не огорожена, нет выделенных мест для автомобилей инвалидов. Обозначена	К,О,С	На парковке предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на кресла-каляски размером 6,0м х3,6 м обозначит	Текущий ремонт

				знаком на высоте не менее 1,5 м		ь знаком на высоте 1,5 м	
6	Общие требования к зоне	Отсутствует система информации для глухих и слепых. Привести территорию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2011, п.п. 4.1;4.2. Вся территория образовательного учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку					

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ		3,4,5,37,38	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	Е с т ь		6,7	Лестница из 5 ступенек, высота 1-й ступеньки 0,5см, ширина проступи 0,50см. 2-я ступенька высотой 14см, ширина проступи 0,50см, 3-я ступенька высотой 15см, ширина проступи 0,50см, 4-я ступенька высотой 15см, ширина проступи 0,50см, 5-я ступенька высотой 14см шириной	О, С	Ширину проступей следует принять от 0,35 до 0,40 м. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и иметь нетравмоопасное окончание. При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует	Текущий ремонт

					проступи 2,40см, Лестница шириной 6,5м. Поручни высотой 0,9м и дополнительно 0,7 м.		предусматривать дополнительные разделительные поручни. Рекомендуется применять поручни округлого сечения диаметром 0,04-0,06 м.	
2	Пандус (наружный)	Н е т				К,О	Необходимо построить пандус с уклоном не круче 1:20, его длина составит 10,0 м. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и	Капитальный ремонт

						нижнем окончания х пандуса предусмот реть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м. Пандус должен иметь двухсторо нное ограждени е с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м Поручни должны выступать за марш пандуса на 0,3 м и быть нетравмоо пасными. Расстояни е между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотб ойные устройства высотой . 0,05 м следует устанавлив	
--	--	--	--	--	--	--	--

							ать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности	
3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		8	Площадка шириной 2,4 м, длиной 6,5 м, не имеет дефектов покрытия. Есть навес.	К,О,С		Не нуждается
4	Дверь (входная)	Есть		9,10,11,12	Двери четыре (с учетом тамбура) ПВХ, двухпольн	К,О,С	Понизить пороги у дверей до 0,014м дверей. Должна быть	Текущий ремонт

					ые, из них по одной створке рабочей- 91 см., не рабочей - 40 см., порог 2 см.		маркировка (в виде желтого круга) на высоте 1,3-1,5м, размера 200х200мм	
5	Тамбур	Е с т ь		11	Длина тамбура 1,98м, ширина 1,92м	К,О,С	Глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,30м, при ширине не менее 1,50м	Текущий ремонт
6	Общие требования к зоне	Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание и сделать входную группу безопасной и удобной для всех, согласно требованиям СП 59.13330.2012, п. 4.1 и п.5.1						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		6,7,8,9,10,11,12	Капитальный ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с

нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		15	Имеется коридор шириной 1,92м	К,О,С	На полу контрастной полосой обозначить пути движения к зоне обслуживания	Текущий ремонт
2	Лестница (внутри здания)	Есть		13, 14	Лестница, ведущая на второй этаж шириной 1,20м. Высота ступенек 15см, ширина	О,С	Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Ступени лестниц должны	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					проступи 30см. Поручни на высоте 1,08см и 50см.		быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзыва	

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							ния трости или ноги. Поручни следует располагать с двух сторон на высоте 0,9м. и дополнительно 0,7 м, выступающие за марш лестницы, на 0,3м., и имеющие не травмоопасное завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04м. до 0,06м. Поверхность и поручней перил должны предусматр	

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							иваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании	
3	Пандус (внутри здания)	Нет						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				К	Приобрести гусеничный подъемник	ТСР
5	Дверь	Нет						
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	Есть		9,10 ,11, 12,3 1,33 ,34	Эвакуация осуществляется через главный и запасной выходы	К,О,С	Понизить порог до 0,014м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской,	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Ширина рабочей створки должна быть не менее 0,9 м.	
7	Общие требования к зоне	Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание и сделать входную группу безопасной и удобной для всех, согласно требованиям СП 59.13330.2012, п. 4.1;5.1						

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ		15,13,14,9,10,11,12	Текущий ремонт, ТСР

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-

коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	Есть						
1.1	Старшая группа	Есть		20, 21, 22, 23	Дверь деревянная однопольная, обе створки рабочие шириной 60см.	К,О,С		Не нуждается в ремонте
2	Зальная форма обслуживания	Есть		27, 28	Дверь деревянная двупольная, обе	К,О,С		Не нуждается

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					створки рабочие по 60см.			
3	Прилавочная форма обслуживания	Н е т						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Н е т						
5	Кабина индивидуального обслуживания	Н е т						
6	Общие требования к зоне	СП 59.13330.2012, п.5.2.3, 5.2.4, 7.7.3.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслужива ния инвалидов	ДУ		17,18,19,20,21,23, 27,28	Текущий ремонт
---	----	--	-----------------------------	----------------

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента					Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ		
Жилые помещения	Нет								

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

--	--	--	--	--

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категори я)	Содержан ие	Виды работ
1	Туалетная комната Для мальчиков и девочек	Ес ть		24, 25, 26	Дверь деревянна я однопольн ая шириной 78см. Ширина туалетной комнаты 3,80м, длина 2,50м. Раковины на высоте 60см.	К,О,С	Замена двери, расширени е дверного проема до 0,90м.	Теку щий ремон т

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категори я)	Содержан ие	Виды работ
2	Душевая/ ванная комната	Не т						
3	Бытовая комната	Не т						
4	Общие требования к зоне	Наличие одной доступной кабины в соответствии с п.5.3 Санитарно-бытовые помещения СП 59.13330.2011						

Заключение по зоне:

Наименован ие структурно- функционал ьной зоны	Состояни е доступнос ти*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиеническ ие помещения	ДУ		24,25,26	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	Есть		9,17,20,29,30,31,32,33,34,38	Есть указатели и обозначения табличками	К,О,С		Не нуждается
2	Акустические средства	Есть		39	Звонок не продублирован световой индикацией	Г	В помещениях (при необходимости) следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации. Установить индукционную петлю	Текущий ремонт
3	Тактильные	Не				С	Тактильные	Теку

средства	т					средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной	щий ремонт
----------	---	--	--	--	--	--	------------

						0,3-0,5 м. Участки пола на путях Движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуника ционных путей должны иметь тактильные предупрежд ающие указатели и/или контрастно окрашенну ю поверхност ь в соответстви и с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуе тся предусматр ивать световые маячки. Зоны . "возможной опасности" с учетом	
--	--	--	--	--	--	--	--

							проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастным цветом окружающего. Пространства краской для разметки.	
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Все пути движения, доступные для МГН должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность ее круглосуточного комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 52131-2003.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		9,17,20,29,30,31,32,33,34,38	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с

нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Технический паспорт
к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад» Муромцевского
муниципального района Омской области, Омская область, Муромцевский
район, р.п. Муромцево, ул.Советская 28




Фото № 1 План эвакуации первого этажа



Фото № 2 План эвакуации второго этажа

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения Муромцевского района"

Выписка из протокола

заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
" 20 " марта 2017 года № 54

р. п. Муромцево

Председатель: руководитель БУ «КЦСОН Муромцевского района» О.П. Шарышова

Секретарь: С.П.Демчук

Присутствовали: руководитель БУ «КЦСОН Муромцевского района» О.П.Шарышова; заместитель руководителя БУ «КЦСОН Муромцевского района» Н.В.Евдокимова; заведующий отделением социальной реабилитации БУ «КЦСОН Муромцевского района» Т.М.Алексеенок; специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации инвалидов БУ «КЦСОН Муромцевского района» С.П.Демчук; председатель Муромцевской районной организации Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" О.В.Кобыльская; главный специалист отдела по строительству, архитектуре и жилищно-коммунального хозяйства администрации Муромцевского муниципального района Т.М. Щепенева.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Акта экспертной оценки объектов социальной инфраструктуры


СЛУШАЛИ:

Специалиста по социальной работе отделения социальной реабилитации инвалидов: С.П.Демчук

РЕШИЛИ:

Утвердить Акт экспертной оценки объектов социальной инфраструктуры:
(наименование, адрес) : МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад»
Муромцевского муниципального района Омской области, Омская область,
Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул.Советская 28,8 (38158) 34-130,
muromMBDOYCRR@ yandex.ru

Председатель:
О.П.Шарышова

 подпись

Секретарь
С.П.Демчук

 подпись

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад» Муромцевского муниципального района
Омской области

ПРИКАЗ

Р.п. Муромцево

28.03.2017г.

№ 21

«Об утверждении «Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования»

В соответствии Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», в целях реализации мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта, п р и к а з ы в а ю :


1. Утвердить «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования».
2. Разместить, Смертиной Е.Л., воспитателю, «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования» на сайте учреждения в сети Интернет .
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя заведующего по АХР, Русанову Е.П..

Заведующий Центра развития ребенка



Хандогина Л.Г.

С приказом ознакомлены:



Русанова Е.П.

Смертина Е.Л.